



SA Legend-kaiuttimien Firmware-ohjelmiston päivitysohje

Päivitys korjaa ohjelmistossa olleen puutteen Auto Sense -toiminnon osalta eli päivityksen jälkeen Sleep-tilaan mennyt kaiutin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun musiikkisignaali alkaa.

USB tikulta

1. Varmista, että käytät oikeaa USB-tikkua! **Legend 5 ja 40 -malleissa on eri firmware.** Oikea malli on merkitty tikkuun. **Älä päivitä väärältä tikulta!**
2. Sammuta virta kaiuttimesta.
3. Kytke kaiuttimeen virta **painaen saman aikaisesti Pairing-painiketta.**
4. Laita USB-tikku vahvistimen takana olevaan USB-liittimeen.
5. Valot vahvistimessa alkavat vilkkua kulkien ympyrää. Tämä kestää muutaman sekunnin.
6. Kun valot lopettavat vilkkumisen, vahvistin on päivitetty.
7. Sammuta vahvistimesta virta.
8. Ota USB-tikku pois vahvistimen liittimestä.
9. Suorita sama toimenpide parin toiselle kaiuttimelle.

Lataus sivuiltamme

- kun lataat päivityksen kotisivuiltamme, käytä Tallenna Nimellä –toimintoa.
- Siirrä tiedosto tyhjälle USB tikulle
- Tämän jälkeen siirry USB tikku ohjeen kohtaan 3
-

Kuvallisen ohjeen löydät osoitteesta:

<https://www.youtube.com/watch?v=d16i7wpxA&feature=youtu.be>

Lisätietoa:

AH-Hifisystems Oy

info@ah-hifisystems.fi

puh. 019-483 160